


**Informazioni aggiornate circa i problemi di spostamento dell'orizzonte
verificatisi con lo stabilizzatore HC-3 SX Nr. 8571:**



Il problema, manifestatosi in pochi casi, è stato chiarito e stiamo cercando di correggerlo. Non si tratta solo di una correzione software, anche l'hardware richiede infatti delle lievi modifiche. La preparazione degli aggiornamenti e la produzione di nuovi apparecchi richiederà circa altre 3 settimane. Confidiamo pertanto nella Vostra comprensione.

Saranno inoltre comprese 2 funzioni supplementari nell'aggiornamento e verranno anche installate naturalmente sui nuovi apparecchi in produzione e su tutti quelli già spediti:

- Possibilità di aggiornamento online per tutti i dispositivi della serie X (HC3-Xbase, HC3-Xtreme, HC3-SX), nessun invio per eventuali ulteriori aggiornamenti più urgenti (valido solo per i dispositivi, di nuova produzione o da aggiornare, che vengono inviati).
- Programmazione Gas/Throttle-Failsafe utilizzando una Spektrum con moduli satellite direttamente da HC (senza una supplementare ricevente principale)

Appena tutte le procedure saranno terminate e saranno effettuati gli aggiornamenti, Vi comunicheremo qui le informazioni e le procedure per i resi.

Cordiali Saluti Il vostro team robbe

05/05/2011