

FX-32

robbe
Futaba

SOFTWARE
UPDATE V1.1

robbe

CUSTOMER INFORMATION

12-07-2013



Update Software FX-32

Per tutti i clienti , che sono possessori di un radiocomando FX-32, è a disposizione dal 11.07.2013 un update Software 1.1. Trovate questo update nella registrazione prodotti - Downloads , dove è registrato il vostro radiocomando FX-32.

Nell'ambito di questo nuovo software è stato rivisto anche la sensibilità del bottone Hotkey Cap-Touch e così è stata migliorata la facilità d'uso. È stato anche rimediato il bug (errore) Software, in cui il radiocomando si bloccava occasionalmente durante le regolazioni nel Menu ARF.

Il vostro Team robbe

FX-32 Software-Update V1.1

Questo update comprende nuove funzioni come:

- o emissione tono variometro disattivabile
- o impostazione protezione sovraccarico corrente per servi S.BUS
- o menu Utente configurabile individualmente
- o menu Utente Home 2 configurabile individualmente per la visualizzazione dei dati telemetrici
- o Allarme-Mix, ora anche con allarme vibrazione



robbe
Futaba

robbe Modellsport GmbH & Co. KG

Metzloser Straße 38 • D - 36355 Grebenhain
Tel.: (+49)6644-87-500 • Fax: (+49)6644-87-139 • Mail: vertrieb@robbe.com

www.robbe.com